AÇÃO EMERGENCIAL PARA A SETORIZAÇÃO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO

A MOVIMENTOS DE MASSA E ENCHENTES



susceptibilidade a deslizamentos de solo

Mulde Alta - Tifa Pieritz Timbó-SC

SC TI SR 08 CPRM

Ponto de Referência - 22J / UTM N: 7035632 / UTM E: 677415

escarigão: o setor é de ocupação rural e está localizado numa área de vale embre encostas elevadas cortadas por drenagens de alta inclinação, capazes de transportar fluidos e detritos com muita valocidada, causando enxunadas. Devido as características dessa topografía, destizamentos de ercosta podem obstrur dremagens, formandobarragens que ao se romperem podem originar a grandes

lipologia dos processos e sperados para esse cenário:

♦desliza mentos: o sator é susceptival a deslizamentos devido ao relevo acidentado, i quantidade de nascentes de água, construção de estradas que desestabilizam i taludes sem proteção , risco muito alto sara as residências, mesmo sendo área rural foram observadas casas próximas da encosta, nisco também para usuános que trafegam pelas estradas da região durante os períodos chuvosos.

♦rastejos: foram observados vários casos de rachaduras nos faludes de cortes de estrada, situação de rscode atrigimento a carros e a pessoas, podendo bloquear as estradas .

enxurra das: o rispo desse tipo de evento o comer é alto devido a elevada, indinação dos cursos de

água, que muitas vezes passam por baixo da estrada em tubulações subdimensionadas podendo. scarretar em embormentos e destruição de trechos da estrada.

Quantidade de moradias em risco: 48

Quantidade de pessoas em risco: 192

Grau de Risco: R4 - Muito Alto







Sugestões de ações a serem tomadas:

setor de baixa densidade demográfica, assim, as obras de engenharía devem ser analisadas relação custo/ benefício, entretanto, as casas nas linhas de drenagem devem ser relocadas caso não seja possível a realização de obras por motivo técnico ou financeiro.

Aplicar legislação ambiental vigente para proteção dos cursos de água, e encostas.

Dar orientações para plantio em curvas de nível.

Legenda:

Cicatriz de deslizamento

Ponto de Referência

Delimitação do setor de risco com a área de abrangência

Sentido do material mobilizado



Sentido das águas pluviais



Região sujeita a deslizamentos e/ou rastejamento

Região sujeita a corridas de massa e enxurradas









EQUIPE TÉCNICA

Coordenação Jorge Pimentel

Coordenação de Geoprocessamento e Editoração Edgar Shinzato

> Assessoria Técnica Carlos Eduardo Osório Ferreira

> > Equipe de Campo Bruno Elldorf Deyna Pinho