

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

TIMBÓ - SC
Abril/2013

SC_TI_SR_22_CPRM
Localização: ESTADOS/QUINTINO
UTM 22 J 671708 E 7030603 N



Tipo de ocupação.



Tipo de ocupação.



Tipo de ocupação.



Descrição: Ocupação urbana consolidada localizada em planície de inundação do Rio Benedito após confluência do Rio do Cedro. Sistema fluvial meandrante composto por depósitos aluvionares de idades holocênicas, constituídos por seixos, areias finas a grossas, com níveis de cascalhos, lentes de material silto-argiloso e restos de matéria orgânica. Estes sedimentos estão relacionados a planícies de inundação, barras de canal e canais fluviais atuais, por vezes capeados por sedimentos coluvionares.

Edificações residenciais e comerciais predominantemente de alvenaria e diversos edifícios. Baixa vulnerabilidade das edificações. Vias predominantemente pavimentadas, com sistema de drenagem pluvial. Sistema de tratamento de esgoto sanitário por meio de fossa/filtro individual. Setor atingido por inundação em 2011.

Tipologia: Inundação

Risco: Alto

Quantidade de casas em risco: aprox. 44

Quantidade de pessoas em risco: aprox. 176

Sugestões de medidas:

- Evacuação preventiva durante evento de inundação;
- Implantação de sistema de alerta hidrológico a nível de bacia hidrográfica;
- Elaboração de plano de contingência;
- Adoção de políticas de controle de ocupação em áreas sujeitas a inundação;

Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem
- Sentido do movimento de massa
- - - Cicatriz de escorregamento
- - - → Linha de drenagem

Responsável Técnico:
Geól. Marlon Hoelzel
Pesquisador em Geociências
GEHTE - SUREG/PA